

## 附錄六、維修記錄表



觀測站名稱：龍泉溪上游堰塞湖土砂觀測站			
維護人員：顏志憲、賴子崧 維護日期：96.8.8			
儀器名稱	檢查項目	測試結果	處理情形
攝影機 1	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
攝影機 2	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雨量計	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	傾斗	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雷達波水位計	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	感應器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
無線傳輸設備	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
觀測小屋	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	積水	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電力	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	GSM	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電瓶電壓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	ATS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	UPS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	DVR	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	HUB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	雨量 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	水位 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	無線傳輸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	環境打掃	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鎖門	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
檢查者：顏志憲 賴子純			

觀測站名稱：龍泉溪上游堰塞湖土砂觀測站			
維護人員：顏志憲 賴子堯 維護日期：96.8.15			
儀器名稱	檢查項目	測試結果	處理情形
攝影機 1	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
攝影機 2	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雨量計	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	傾斗	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雷達波水位計	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	感應器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
無線傳輸設備	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

	支架	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
觀測小屋	外觀	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	積水	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電力	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	GSM	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電瓶電壓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	ATS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	UPS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	DVR	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	HUB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	雨量 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	水位 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	無線傳輸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	環境打掃	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鎖門	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
檢查者：顏志憲 賴子崧			

觀測站名稱：龍泉溪上游堰塞湖土砂觀測站			
維護人員：顏志憲 賴子崧 維護日期：96.9.1			
儀器名稱	檢查項目	測試結果	處理情形
攝影機 1	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
攝影機 2	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雨量計	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	傾斗	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雷達波水位計	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	感應器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
無線傳輸設備	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
觀測小屋	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	積水	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電力	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	GSM	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電瓶電壓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	ATS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	UPS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	DVR	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	HUB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	雨量 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	水位 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	無線傳輸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	環境打掃	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鎖門	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
檢查者：顏志憲 賴子益			

觀測站名稱：龍泉溪上游堰塞湖土砂觀測站			
維護人員：顏志憲 賴子崙 維護日期：96.9.11			
儀器名稱	檢查項目	測試結果	處理情形
攝影機 1	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
攝影機 2	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雨量計	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	傾斗	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雷達波水位計	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	感應器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
無線傳輸設備	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	



	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
觀測小屋	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	積水	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電力	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	GSM	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電瓶電壓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	ATS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	UPS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	DVR	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	HUB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	雨量 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	水位 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	無線傳輸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	環境打掃	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鎖門	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
檢查者：顏志憲 賴子崧			

觀測站名稱：龍泉溪上游堰塞湖土砂觀測站			
維護人員：顏志憲 賴文益		維護日期：96.10.15	
儀器名稱	檢查項目	測試結果	處理情形
攝影機 1	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
攝影機 2	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雨量計	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	傾斗	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雷達波水位計	外觀	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	感應器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
無線傳輸設備	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
觀測小屋	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	積水	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電力	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	GSM	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電瓶電壓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	ATS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	UPS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	DVR	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	HUB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	雨量 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	水位 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	無線傳輸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	環境打掃	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鎖門	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
檢查者：顏志憲 賴文奇			

觀測站名稱：龍泉溪上游堰塞湖土砂觀測站			
維護人員：顏志憲 林春日 維護日期：96.11.2			
儀器名稱	檢查項目	測試結果	處理情形
攝影機 1	外觀	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	目前配合攔砂壩工程
	鏡頭	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	暫時將攝影機吊下估計
	投射燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	拆下, 待完工後移回
	支架	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
攝影機 2	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雨量計	內部	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	Datalog異常, 因epower 警報致通訊中斷, 重新啟動後, 正常
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	傾斗	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雷達波水位計	外觀	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	配合施工暫停運作
	支架	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	感應器	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	

無線傳輸設備	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
觀測小屋	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	積水	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電力	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	GSM	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	因晶片組之程式有錯誤,暫時無法正常運作
	電瓶電壓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	ATS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	UPS	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	epower 程式產生錯誤,已拆回處置
	DVR	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	HUB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	雨量 DATA LOG	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	重新啟動後,恢復正常
	水位 DATA LOG	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	配合施工暫停運作
	無線傳輸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	環境打掃	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鎖門	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
檢查者: 顏志憲 林春日			

觀測站名稱：龍泉溪上游堰塞湖土砂觀測站			
維護人員：顏志憲 林春日 維護日期：96.11.22			
儀器名稱	檢查項目	測試結果	處理情形
攝影機 1	外觀	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	配合現場施工，暫停運作
	鏡頭	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
攝影機 2	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鏡頭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	投射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雨量計	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	傾斗	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
雷達波水位計	外觀	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	配合現場施工，暫停運作
	支架	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	感應器	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	

無線傳輸設備	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	支架	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	線路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
觀測小屋	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	積水	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電力	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	GSM	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	因晶片組有錯誤無法正常運作. 擬採用新 GPRS 數據機, 使其恢復功能
	電瓶電壓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	ATS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	UPS	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	晶片重新修正錯誤中. 擬下次恢復其正常功能.
	DVR	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	HUB	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	雨量 DATA LOG	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	水位 DATA LOG	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	配合現場施工. 暫停運作
	無線傳輸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	環境打掃	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	鎖門	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
檢查者: 顏志憲 林春日			